



Weiss Service



Weiss iltmåler WO2 produceres ikke længere, og der kan ikke leveres reservedele fra Weiss leverandør.

Tilsvarende kan panelet til WO2 måleren ikke mere renoveres.

Efterfølgeren til WO2 iltmåleren, G36, kan stadig serviceres og reservedele er tilgængelige.

Weiss Service anbefaler ABB Endura AZ20 iltmåleren som alternativ til eksisterende iltmåler.

ABB Endura AZ20, der med høj drift sikkerhed, lave vedligeholdelseskostninger og nøjagtighed, anses for at være den bedste efterfølger til WO2 og G36 iltmålerne.

